







令和3年における死亡災害一覧

令和3年12月15日現在

| 番号 | 発生日 発生地 | 年齢 性別 | 業種 職種 | 事故の型 起因物 | 災害の概要 |
|---------|----------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 鯉沢 | 1月31日 南巨摩郡 早川町 | 67 男 | 砂利採取業 自動車 運転手 | はさまれ・巻き込まれ トラック | 運搬業務終了後、事業場の敷地内において、トラックの点検整備を行うため、当該トラックのキャビンを上げ、その下に入っていたところ、下がってきたキャビンと車体（エンジンルーム）の間に挟まれた。  |
| 2 鯉沢 | 6月18日 南巨摩郡 早川町 | 60 男 | 機械器具 設置工事業 作業員 | 墜落・転落 通路 | 貨物運搬のための索道のロープの交換作業後、調整に向かった作業員が戻って来ず、山中を探したところ倒れていた被災者が発見されたもの。 被災者は調整終了後に索道の荷受け場に戻る途中で、谷側（勾配50～70度）へ約20メートル滑落したと思われる。  |
| 3 鯉沢 | 7月9日 南巨摩郡 身延町 | 69 男 | 合板製造業 整備員 | はさまれ・巻き込まれ その他の木材加工用 機械 | 被災者は、ベニヤ合板の搬送機を改良しようとしていたところ、ベニヤ合板を送るために回転する装置に挟まれた。  |
| 4 甲府 | 7月12日 長野県 上伊那郡 | 56 男 | 一般貨物自 動車運送業 自動車 運転手 | はさまれ・巻き込まれ フォークリフト | 配送先において、フォークリフト使用して荷物の搬入後、フォークリフトを降りてトラック側面のあおりを閉じようとしていたところ、坂道の途中で止まっていたフォークリフトが坂を下りだし、被災者はフォークリフトを止めようとしたが止められず、トラックの側面とフォークリフトに挟まれた。  |
| 5 甲府 | 10月9日 北杜市 | 54 男 | その他の土 木工事業 職長代理 | はさまれ・巻き込まれ その他の動力運搬機 | 法面工事に伴う岩石の運搬作業をモノレールを使用して行っていた被災者が、法面上部の作業場所から法面下部の荷下ろし場に向かってモノレールに乗って降りて行った。 その後、モノレールの牽引車下部の下バンパーと、レールの支柱の間に頸部をはさまれていた被災者が発見されたもの。  |
| 6 甲府 | 12月2日 甲斐市 | 74 男 | その他の 金属製品 製造業 金属工作 機械工 | はさまれ・巻き込まれ ボール盤等 | コンベアに載せられて自動供給されるH鋼に、穴あけ加工を行うNCドリルマシンの操作を、被災者が一人で行っていたところ、何かしらの原因により穴あけ加工を行う加工部に左手を入れ、穴あけを行うドリルに巻き込まれた。  |

(注) 番号に○のついているものは公共工事を示す。
調査結果等により、内容を追加、変更する場合がある。